Afiche Control de Riesgos 16

ESMERIL DE PEDESTAL

3 PASOS PARA UN TRABAJO SEGURO

1. IDENTIFICA LOS PELIGROS



PRINCIPALES PELIGROS:

- Las **piedras abrasivas** que giran a alta velocidad
- La **proyección de partículas**
- Las **superficies calientes** que se generan durante el proceso de esmerilado.

2. TRABAJA CON SEGURIDAD

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS

Zapatos de Seguridad | Protección auditiva | Protección visual | Casco | Guantes | Overol | Máscara soldar

3. EVALÚA LOS RIESGOS

ATRAPAMIENTO
- -Por partes móviles
- -Por disco en movimiento
- -Por activación involuntaria de la máquina en actividades de mantenimiento

CAÍDA
- -Al mismo nivel

CONTACTO
- -Con electricidad
- -Con disco abrasivo
- -Con partes a alta temperatura
- -contacto con proyeccion de particulas ojo

GOLPEADO
- -Por proyección de piedra esmeril quebrada
- -Por proyección de partículas en los ojos

EXPOSICIÓN
- -A polvo
- -A ruido