



TRABAJADOR MUERE ATROPELLADO AL REALIZAR TAREAS DE SELLO EN JUNTAS DE PAVIMENTO



DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

Un vehículo particular transitaba por el estacionamiento de un centro comercial, cuando el conductor detiene el vehículo para ceder el paso a dos transeúntes. Al reiniciar su marcha, atropella a un trabajador que se encontraba agachado realizando tareas de sello en junta de pavimento. Debido al accidente el trabajador sufre lesiones importantes y fallece posteriormente.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

- » Falta de demarcación y señalización perimetral en el lugar de trabajo.
- » No contar con señalero/paletero para restringir el tránsito vehicular en la zona de trabajo.
- » Falta de vestimenta apropiada para que el trabajador estuviera visible.

LECCIONES APRENDIDAS

- 1 **En trabajos sobre vías habilitadas con tránsito vehicular, toda operación se debe desarrollar con procedimientos de trabajo que exijan:**
 - » Cierre perimetral del lugar de trabajo.
 - » Uso de balizas en demarcación perimetral para zona de trabajo.
 - » Control de tránsito en zona de trabajo mediante un paletero con señal PARE/SIGA.
- 2 **Uso de chalecos reflectantes** de colores fluorescentes (verde limón, naranja o rojo).
- 3 **Instruir a los trabajadores en procedimientos seguros de trabajos en zonas viales** y posibles peligros. Coordinar capacitaciones con la ACHS.