

TRABAJADOR CAE DE ALTURA EN FAENAS DE REPARACIÓN DE TECHUMBRE

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

Oficio: Maestro de mantención

Trabajador realizaba labores de reparación de techumbre en el techo de un colegio, junto con un colega y bajo la supervisión de su jefe hasta la media jornada, ya que después tuvo que ir en búsqueda de herramientas que faltaban. Cuando terminan de instalar la última plancha en el techo, bajan por la escalera que habían dejado como medio para subir a la techumbre. Primero baja el colega y luego el trabajador accidentado, donde pisa en forma insegura el primer escalón de la escalera, cayendo de espaldas al suelo de una altura aproximada de 3 metros.

Fecha del accidente: Abril 2022



CAUSAS Y PRECURSORES

Situación de alto riesgo



Controles de seguridad



Cultura



Trabajo en altura sin medios de protección para la tarea

Ausentes:

- » No existe puntos de anclajes para uso de arnés de seguridad
- » Inexistencia de Procedimientos de Trabajo Seguro en la actividad
- » No tienen elementos de protección personal anti caídas, como arnés de seguridad

Inefectivos:

- » Escalera no es el mejor implemento para subir al techo, perdiendo estabilidad generando riesgo
- » La inducción a trabajador sobre los procedimientos de trabajo seguro frente a trabajo en altura, se hizo una sola vez y hace mucho tiempo

No se ejecutan:

- » No se realiza un análisis previo, de la superficie donde se trabajaría

- » Ausencia de supervisión directa permanente en trabajo de alto riesgo
- » Falta de coordinación. Colega y jefe dejan solo al trabajador
- » Colega no ayuda ni supervisa la bajada por la escalera del accidentado
- » Falta de formación sobre tareas críticas de trabajo en altura
- » Tarea rutinaria con baja percepción del riesgo "siempre usé esa escalera para bajar sin arnés y nunca me ha pasado nada"

LECCIONES APRENDIDAS

- 1 Ausencia de supervisión directa permanente en trabajo de alto riesgo
- 2 Falta de coordinación. Colega y jefe dejan solo al trabajador
- 3 Colega no ayuda ni supervisa la bajada por la escalera del accidentado
- 4 Falta de formación sobre tareas críticas de trabajo en altura
- 5 Tarea rutinaria con baja percepción del riesgo "siempre usé esa escalera para bajar sin arnés y nunca me ha pasado nada"