



TRABAJADOR SUFRE AMPUTACIÓN DE SU DEDO PULGAR AL REALIZAR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

En circunstancias que trabajador realizaba mantenimiento a sistema de transmisión de módulo de cepillado de línea de fruta, se procede a dar instrucción de energizar la línea para realizar pruebas. Es en ese momento que trabajador no se retira, manteniendo aun su mano en el sistema de transmisión del equipo, sufriendo la amputación de su dedo pulgar de su mano izquierda.



CAUSAS DEL ACCIDENTE

- » Exposición del trabajador a peligros mecánicos no identificados y controlados tales como: arrastre, enganche, corte, abrasión, atrapamiento o alguna combinación de los anteriores.
- » Ausencia de procedimientos de intervención segura en actividades de mantenimiento.
- » Ausencia de capacitación y entrenamiento en relación a los riesgos y medidas preventivas de intervención segura en máquinas y equipo.
- » Falta de supervisión a las medidas de control.
- » Ausencia o carencia de dispositivos y señalización de bloqueo de energías peligrosas.

LECCIONES APRENDIDAS

EMPRESA

- 1 Identificar los peligros y controles de seguridad en la operación de máquinas.
- 2 Implementar procedimientos de identificación y bloqueo físico de energías peligrosas en actividades de intervención de máquinas y equipos.
- 3 Capacitar a los trabajadores en los procedimientos de intervención segura de máquinas y equipos.
- 4 Establecer políticas claras acerca de las autorizaciones y permisos para intervenir máquinas y equipos.

TRABAJADORES

- 1 Nunca intervenir ni exponer el cuerpo a equipos con partes en movimiento, ni retirar las protecciones de estos.
- 2 Respetar los procedimientos de intervención segura en máquinas y equipos.
- 3 Seguir los seis pasos de un bloqueo de energías seguro:
 - » Identificar el equipo a intervenir.
 - » Apagar el equipo.
 - » Aislar el equipo.
 - » Bloquear el equipo (fuente de energía – bloqueo físico y etiquetado).
 - » Liberar la energía residual.
 - » Verificar aislamiento.

En el
2015

290

trabajadores de
empresas adheridas

sufrieron amputaciones traumáticas en su trabajo

ayúdanos a evitar que este número aumente

difundiendo estas medidas preventivas