



# TRABAJADOR SUFRE AMPUTACIÓN DE DEDOS ÍNDICE Y MEDIO AL OPERAR MÁQUINA PICADORA DE CARNE

## DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

Un trabajador que se encontraba operando una máquina moledora, introduce su mano en ella para retirar restos de carne. Sin embargo, la turbina de los cuchillos aún se encontraba en funcionamiento lo que provocó la amputación traumática de los dedos índice y medio de su mano izquierda.



## CAUSAS DEL ACCIDENTE

- » Intervenir equipo con partes en movimiento.
- » Ausencia de protecciones y resguardos que impidan intervenir el equipo.
- » Ausencia de procedimiento de trabajo seguro para realizar la actividad.
- » Falta de capacitación con respecto a los peligros de la tarea desarrollada.
- » Ausencia de supervisión en la actividad desarrollada.

## LECCIONES APRENDIDAS

### EMPRESA

- 1 Identificar los peligros y controles de seguridad en la operación de máquinas con partes en movimiento.
- 2 Establecer procedimientos de trabajo, considerando los peligros y medidas de control en las distintas actividades realizadas con la máquina/equipos, entre otras: inspección/preparación, operación, mantenimiento y limpieza.
- 3 La máquina debe contar con resguardos fijos y móviles para garantizar que la operación no puede iniciarse hasta que estén cerrados y en caso que se realice la apertura de los resguardo, el equipo se detenga inmediatamente.
- 4 La zona de los cuchillos debe estar protegida mediante un sistema de bloqueo que impida introducir la mano para retirar los restos de carne.
- 5 Capacitar y entrenar a los trabajadores en la operación segura de máquinas y equipos.

### TRABAJADORES

- 1 Nunca intervenir ni exponer el cuerpo a equipos con partes en movimiento, ni retirar las protecciones de éstos.
- 2 Comunicar inmediatamente a la jefatura directa si el equipo presenta algún desperfecto.
- 3 Respetar las normas de seguridad establecidas en los procedimientos para operar equipos con partes en movimiento.
- 4 Utilizar ropa ajustada que no pueda ser atrapada por partes de las máquinas en movimiento.
- 5 Se prohíbe a los trabajadores cuya labor se ejecuta cerca de maquinarias en movimiento y órganos de transmisión, el uso de ropa suelta, cabello largo y suelto, y adornos susceptibles de ser atrapados por las partes móviles.
- 6 Mantener siempre el puesto de trabajo limpio y ordenado, para evitar caídas sobre máquinas con partes en movimiento.

En el  
2014

267

sufrieron amputaciones traumáticas en sus trabajos

ayúdanos a evitar que este número aumente

difundiendo estas medidas preventivas